Boletín de Emergencia

Boletín de Emergencia: 3

Lugar y fecha de emisión: El Salvador 7 de octubre de 2025.

Preparado por: Miguel Cerón **Teléfono:** 73634886

ALERTA ESTRATIFICADA: NARANJA EN LOS 13 MUNICIPIOS DE LA FRANJA COSTERA Y ALERTA AMARILLA EN EL RESTO DEL PAÍS POR ACERCAMIENTO DE ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL Y BAJA PRESIÓN EN EL OCÉANO PACÍFICO 07/OCTUBRE/2025



La Dirección General de Protección Civil, basado en el informe especial meteorológico No 5, publicado por la Dirección General del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio y Recursos Naturales (MARN), a las 12:00 horas del 06 de octubre del presente año, que indica que la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) se mantiene cercana a las costas centroamericanas, además se observa una amplia área de baja presión que mantiene chubascos y tormentas sobre ese sector. Es un sistema que mantiene condiciones de lento desarrollo, y se desplazará hacia las costas del sur de México y Guatemala en los próximos días. Este sistema mantendrá el ingreso de humedad hacia nuestro país favoreciendo las precipitaciones en la cadena volcánica, zonas montañosas y la costa; debido al flujo del sureste y suroeste en los próximos días.

Por lo anterior, se emite **ALERTA ESTRATIFICADA: NARANJA EN LOS 13 MUNICIPIOS DE LA FRANJA COSTERA Y ALERTA AMARILLA EN EL RESTO DEL PAÍS POR ACERCAMIENTO DE ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL Y BAJA PRESIÓN EN EL OCÉANO PACÍFICO**, dado que los altos niveles de saturación del suelo, pueden sobrepasar los umbrales de susceptibilidad y estabilidad del suelo.

Por tanto, se instruye a todas las instancias del Sistema a ejecutar las siguientes acciones:

Todas las Comisiones Técnicas Sectoriales, incluyendo la Comisión Técnico Sectorial de Emergencia:

- Activar sus salas de situación.
- Desarrollar el respectivo seguimiento y control al inicio y final de los períodos operacionales.
- Gestionar la información pertinente al evento y trasladarla al COE Nacional.
- Establecer períodos operacionales de 12 horas, o según las necesidades del servicio.

Acciones particulares:

La Comisión Técnica Sectorial de Servicios de Emergencias (Cuerpo de Bomberos de El Salvador / Equipos Tácticos de la Dirección General de Protección Civil):

- Preparar la operatividad para la atención prehospitalaria, búsqueda y rescate.
- Apoyar a las Comisiones Municipales de Protección Civil en las evacuaciones en zonas de riesgo.
- Gestionar la remoción de escombros.

La Comisión Técnica Sectorial de Seguridad (Policía Nacional Civil):

- Acordonar las zonas afectadas.
- Proveer custodia de suministros de asistencia humanitaria.
- Proporcionar seguridad en la distribución de la asistencia.
- Facilitar seguridad en albergues.
- Colaborar en la regulación del tránsito de vehículos.

La Comisión Técnica Sectorial Técnica Científica (DOA/MARN):

- Monitorear y emitir el informe diario sobre las condiciones meteorológicas, hidrológicas y geológicas con las recomendaciones pertinentes dirigidas al Director General de Protección Civil.

La Comisión Técnica Sectorial de Albergues (Ministerio de Gobernación):

- Habilitar los albergues disponibles.
- Registrar la población albergada e identificar las necesidades.
- Canalizar el apoyo de los albergues.

La Comisión Técnica Sectorial de Salud (Ministerio de Salud):

- Mantener vigilancia epidemiológica.
- Brindar atención pre hospitalaria y hospitalaria.
- Facilitar atención integral en los albergues.
- Realizar saneamiento ambiental.

La Comisión Técnica Sectorial de Infraestructura y Servicios Básicos (Ministerio de Obras Públicas):

- Planificar y ejecutar obras de mitigación.
- Dar respuesta al mantenimiento de la infraestructura y conectividad vial.
- Asegurar la coordinación para el mantenimiento de las telecomunicaciones y energía eléctrica.
- Coordinar la provisión de agua potable.
- Evaluar daños en la infraestructura de servicios y zonas impactadas.

La Comisión Técnica Sectorial de Logística (Fuerza Armada de El Salvador):

- Evaluar las necesidades logísticas y de suministros y trasladarlas donde sea requerido.

Todas las Comisiones Departamentales y Municipales de Protección Civil que no estaban activas a esta fecha, deben activarse, y se les orienta a:

- Consolidar los informes de censos, pérdidas y daños y trasladarlos al COE-Nacional.
- Establecer la priorización de la atención.
- Dar seguimiento al trabajo interinstitucional.
- Coordinar con los Equipos Tácticos de Emergencia de la Dirección General de Protección Civil, y el Cuerpo de Bomberos en sus respectivas zonas de intervención.
- Coordinar la solicitud, entrega y rendición de cuentas de la asistencia humanitaria.
- Coordinar la evacuación temprana en las zonas de riesgo que se requiera.
- Apoyar la gestión de albergues temporales.

A la población en general se le recomienda:

- Precaución al transitar por el territorio nacional y evitar cruzar ríos, quebradas o cualquier corriente de agua que se generen durante las lluvias o tormentas, y posterior a ellas, debido a la probabilidad de arrastre.
- Mantener siempre las medidas de precaución en presencia de posibles lluvias, al transitar sobre la vía pública, cuando haya posibilidad de derrumbes, deslizamientos o caída de árboles.
- Se previene a la población que evite caminar por campos descubiertos durante la presencia de lluvias, ya que por la naturaleza convectivas de las tormentas estas son eléctricas y pueden ser alcanzados por un rayo.
- Asegurar ventanas, techos y cualquier objeto susceptible a caer, debido a los vientos generados por las tormentas.
- Preparar una mochila de emergencia con documentos, alimentos no perecederos, medicamento recetado; entre otros artículos de primera necesidad en caso sea necesario evacuar.
- Estar atentos a la información oficial emitida por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, y atender las indicaciones; incluyendo los llamados de evacuación preventiva.

A los colegios públicos y privados e instancias de educación superior públicas y privadas el Ministerio de Educación dará las instrucciones necesarias.

A la navegación marítima y aérea, pesca artesanal y deportiva se les recomienda evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus actividades.

La Dirección General de Protección Civil, mantiene un monitoreo constante de las condiciones meteorológicas y su evolución. A los medios de comunicación se les solicita difundir esta **ALERTA ESTRATIFICADA: NARANJA EN LOS 13 MUNICIPIOS DE LA FRANJA COSTERA Y ALERTA AMARILLA EN EL RESTO DEL PAÍS POR ACERCAMIENTO DE ZONA DE CONVERGENCIA INTERTROPICAL Y BAJA PRESIÓN EN EL OCÉANO PACÍFICO** de manera amplia y suficiente.

La Zona de Convergencia Intertropical y baja presión en el Océano Pacífico influirán en las lluvias hasta el 7 de octubre

Informe Especial No. 6

Hora y Fecha de Emisión 2025-10-07 11:30:00

Descripción del Fenómeno

Una baja presión dentro de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), con potencial en convertirse en ciclón tropical en los próximos días, junto a otra baja presión que también tiene potencial para convertirse en ciclón tropical, favorecen el aporte adicional de humedad desde el Océano Pacífico hacia las costas de Centroamérica, esto mantiene condiciones de cielo mayormente nublado y lluvias sobre el país, principalmente en la zona costera y cercanías de la franja volcánica.

Se prevé que la influencia de estos sistemas se mantenga hasta la noche del martes 7 de octubre, disminuyendo gradualmente durante el miércoles 8. No obstante, el resto de la semana continuará presentando lluvias durante las tardes y noches, debido a la permanencia de la ZCIT cercana a la costa centroamericana.

Las temperaturas diurnas de este día se percibirán menos cálidas, mientras que para el miércoles 8 y jueves 9 se esperan condiciones cálidas; las temperaturas nocturnas continuarán frescas. El viento se mantendrá del suroeste y sur, con velocidades entre 9 y 18 km/h.

Este es el último *Informe Especial* relacionado con este sistema. El Observatorio de Amenazas continuará evaluando las condiciones atmosféricas para informar de manera oportuna sobre cualquier cambio significativo.

Pronóstico

Para las próximas 24 horas, se recomienda ATENCIÓN, por posible caída de árboles y otros elementos, debido a una combinación del viento generado por las tormentas y la humedad del suelo.

Para lo que resta del martes 7:

En la tarde, continuarán las lluvias en la costa central y occidental, sectores a lo largo de la franja volcánica y cercanías, y también valles y en la cadena montañosa norte.

En la noche, todavía se prevén algunas lluvias en sectores de la zona norte y franja costera central y occidental.

Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y vientos momentáneos de hasta 35 km/h.

Resumen de pronóstico marítimo costero: en la costa de El Salvador, las condiciones previstas de oleaje y viento en el mar son apropiadas para actividades como pesca, transporte y turismo marítimo.

Miércoles 8:

Madrugada: lluvias en la zona costera.

Mañana: lluvias en la costa, franja volcánica y zona oriental.

Tarde: lluvias en la franja volcánica, zona norte y nuevamente en la zona oriental.

Noche: lluvias en la zona norte y zona oriental.

Las lluvias podrían presentar actividad eléctrica y ráfagas eventuales que superen los 30 km/h.

Jueves 9:

Madrugada: lluvias en la costa y algunos sitios de la franja montañosa norte.

Mañana: lluvias al final de la mañana en la cordillera volcánica.

Tarde: lluvia en la cordillera volcánica y zona norte.

Noche: lluvia en la zona norte, cordillera volcánica y sectores de costa.

Las lluvias podrían presentar actividad eléctrica y ráfagas eventuales que superen los 30 km/h.

- Mantenerse informada sobre el pronóstico meteorológico que emite el Ministerio de Medio Ambiente para tomar las medidas preventivas adecuadas.

A quienes realizan navegación marítima y aérea, pesca artesanal o deportiva:

- Evaluar las condiciones atmosféricas y oceanográficas antes de realizar sus actividades. Atender las recomendaciones emitidas por la Dirección General de Protección Civil.

  Pronosticador Responsable: **Roberto González**

Mujer muere soterrada tras colapso de un talud sobre su casa en Ciudad Delgado

Las lluvias de las últimas horas en El Salvador a causa de una baja presión han ocasionado derrumbes, colapso de taludes y caída de árboles.

El **colapso** de un talud de tierra **sobre una vivienda acabó este martes con la vida de una mujer identificada como Nancy Verónica Mejía Cruz, de 32 años**, ubicada al final de la calle principal de la colonia Beatriz de Ciudad Delgado, en San Salvador Centro.

La información fue confirmada **por Comandos de Salvamento y la Alcaldía de San Salvador Centro.**

El **derrumbe** del talud ocurrió en horas de la madrugada contiguo a la zona conocida como La Pilona"**, tras las constantes lluvias en el territorio,** según el jefe de Radio Comunicación de Comandos, Carlos Alvarado.

La vivienda de lámina y tipo "champa" quedó totalmente destruida. La hija de la mujer, según información de Comandos, **sufrió una crisis nerviosa pero quedó ilesa.**

Equipos de respuesta **trabajaron en conjunto para ejecutar la extracción del cuerpo. Hasta el momento, las autoridades permanecen afuera de la casa comunal de la localidad a la espera del reconocimiento del cadáver por parte del Instituto de Medicina Legal (IML).**

Las lluvias, **registradas a causa de una baja presión al sur de las costas de Guatemala junto a la cercanía de una zona de convergencia intertropical**, han dejado más incidentes en otras zonas de El Salvador.

Otras emergencias

Un adulto mayor fue evacuado en la comunidad San Roque, en el distrito de Acajutla, Sonsonate Oeste, luego de que el techo de su casa colapsó por las precipitaciones.

Las lluvias también **provocaron un derrumbe en la calle al Boquerón, a la altura de la finca San Cristóbal.** Personal de la Alcaldía de La Libertad Sur está en la zona para despejar la via.

En este caso el Ministerio de Obras Públicas (MOP) habilitó uno de los dos carriles de la calle al Volcán, **en el sentido hacia Santa Telca desde Quezaltepeque.**

Afectaciones por lluvias en El Salvador.

Nuestro #EquipoTácticoOperativo realizó la remoción de un árbol caído debido a las lluvias de las últimas horas. Kilómetro 12 ½, carretera a Comalapa, San Salvador Centro. Fuente: Protección Civil de El Salvador.

Un siniestro vial se registró en el km 32 de la carretera que conecta Sonsonate con San Salvador, cuando un bus de la ruta 205 impactó contra un árbol. Fuente: Sivar News.

Se reporta el paso cerrado en la carretera de Santiago de María a Ciudad el Triunfo, por árbol caído en sector de la vuelta del coco, desvío Cantón Batres. Fuente: Periódico Digital El Usuluteco.

San Salvador, El Salvador, Centroamérica
(503) 2225-0697 | (503) 2235-7912
crgrcentroamerica.org
comunicaciones@crgrcentroamerica.org
CRGRCA
CRGR_CA
Comunicaciones CRGR
crgrcentroamerica



Atención de derrumbe en carretera a Panchimalco, a la altura de Las Joyas. Si te diriges por la zona, conduce con precaución. Fuente: Fovial.

Reportan derrumbe a la altura de la Finca San Cristóbal, calle al Boquerón. Personal de la Alcaldía de La Libertad Sur se encuentran en el sitio para despejar la vía. Fuente: La Prensa Gráfica.

Un árbol cayo debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas, sobre la calle que conduce al cantón La Ensenada del Distrito de Caluco, en Sonsonate Este. Fuente: Radio Sensunat. El equipo de respuesta de la municipal de Sonsonate Este, en coordinación con personal de CLESA, removieron el árbol, que había caído sobre cables del tendido eléctricos y a la vez obstruía el paso vehicular por la zona.

La vía ha sido despejada y se ha restablecido la circulación con normalidad.

Personal de Protección Civil trabaja en la remoción de parras de bambú que cayeron sobre una vivienda en el kilómetro 7½, carretera hacia Los Planes de Renderos, San Salvador. Fuente: Telenoticias Megavisión.

Elementos del Cuerpo de Bomberos realizan labores para remover un árbol caído que obstruye la vía en el Barrio La Esperanza, distrito El Rosario, La Paz Centro. Fuente: Bomberos de El Salvador.

Un árbol cayó sobre la carretera Panamericana, en el kilómetro 113, en el desvío de Chinameca, obstruyendo el paso. Personal de FOVIAL ya se encuentra despejando la zona. Fuente: La Prensa Gráfica.

Un derrumbe se registró esta tarde sobre la calle al Guayabo, en la Urbanización Bellos Horizontes, casa #3, en la zona de Planes de Renderos, San Salvador. Fuente: Alerta Noticias.

Acciones realizadas por la MPGR:

- Se mantiene un monitoreo permanente del fenómeno a través de fuentes oficiales.
- Se han activado los protocolos de respuesta de la MPGR en Alerta Amarilla interna.
- Se ha girado recomendaciones a las organizaciones de la membresía de la MPGR con el objetivo de coordinar y monitorear de manera directa con las comunidades durante esta emergencia.
- Se ha iniciado con el levantamiento de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN en comunidades afectadas por las lluvias.
- Se ha compartido recomendaciones de manera oportuna de fuentes oficiales, con las organizaciones de la red y liderazgos comunitarios.
- Se han compartido infografías elaboradas por el área de comunicaciones de la CRGR con recomendaciones sobre qué hacer ante las lluvias, estas se han compartido a través de las redes sociales de la mesa y directamente con los liderazgos comunitarios en los territorios de cobertura de la mesa.